

Ersatzteile und Servicekits

BERG wassereigespritzter ölfreier Schraubenkompressor

ZWF 55 direktgetrieben mit Verdichter W75D



Erforderlich bei Bh	Erforderliche Teile	Teile-Nr.	Art.-Nr.	Gewicht kg	Anzahl	Preis, per Stück	Rabatt	Netto-Preis	Gesamt-Preis
einmalig	Tiefbett-Ionentauscher neu komplett	RL5543	15544	20	1	1.658,00	0%	1.658,00	3.038,00
	Spezialöl für das Synchrongetriebe Verdichter	RL6823	0	0,85	5	89,00	0%	445,00	
	Leitfähigkeitsmessgerät (Handgerät)	RL5851		0,2	1	176,00	0%	176,00	
	Vakuummanometer digital, druckfest für Service	RL3362		0,1	1	594,00	0%	594,00	
	Spezialsteckschlüssel für Demontage Magnetventil	RL6215		0,3	1	100,00	0%	100,00	
	Lebensmittelfett für Servicearbeiten am Ansaugventil und Mindestdruckventil (nicht für Motorlager)	RL5307	07408	0,4	1	65,00	0%	65,00	
2.000	Kühlluftfilter für Schalldämmhaube	RL5193	15545	0,1	1	13,00	0%	13,00	1.341,00
	Regeneration Ionentauscher (wenn erforderlich)	RL5565	15547	0	1	270,00	0%	270,00	
	Ansaug-Luftfilterelement Primär-Stufe	RL5146	15548	0,6	1	119,00	0%	119,00	
	Ansaug-Luftfilterelement Sekundär-Stufe	RL5147	15549	0,4	1	90,00	0%	90,00	
	Spezialfett für Motor-Lager*	RL5828	04718	400gr	0,25	260,00	0%	65,00	
	Wasserfilterelement 19 1/2"	RL4853	07035	0,2	3	151,00	0%	453,00	
	Dichtung für Wasserfilterflansch	RL5194	15550	0,2	1	63,00	0%	63,00	
	Wartungskit für Magnetventil Wassermanagement	RL5860	17467	0,01	4	40,00	0%	160,00	
	Rückschlagventil 1/4" mini	RL5192	16493	0,01	5	15,00	0 %	75,00	
	Ersatzteilfilter für Druckminderer Einspeisg (bis Baujahr 03/2017)	RL5729	16392	0,01	1	17,00	0%	17,00	
	Ersatzteilfilter für Druckminderer Einspeisung (außen) (ab Baujahr 04/2017)	RL6839	0	0,1	1	23,00	0%	alternativ	
Filter für Schaltschrankbelüftung	RL5327	15551	0,05	2	8,00	0%	16,00		
4.000	Servicepaket WP1 wie bei 2.000 h Rückflussverhinderer 1/2"	RL4404	07043	0,1	1	151,00	0%	1.341,00 151,00	1.492,00
6.000	Servicepaket WP1 wie bei 2.000 h plus Satz Steckverbinder und Wassereinspritzschläuche	RL6972		2	1	425,00	0%	1.341,00 bei Bedarf	1.341,00
8.000	Servicepaket WP1 wie bei 4.000 h							1.492,00	1.492,00
10.000	Servicepaket WP1 wie bei 2.000 h								1.341,00
12.000	Servicepaket WP1 wie bei 6.000 h plus: Rückflussverhinderer 1/2"	RL4404	07043	0,1	1	151,00	0%	1.341,00 151,00	2.754,00
	Elestisches Kupplungselement	RL6425	-	0,1	1	43,00	0%	bei Bedarf	
	Servicepaket Ansaugregler	RL5336	15554	0,2	1	162,00	0%	162,00	
	Servicepaket Stellzylinder Ansaugregler	RL5337	15563	0,2	1	88,00	0%	88,00	
	Servicepaket Entlastungsventil vom Steuerblock	RL5338	15564	0,1	1	313,00	0%	313,00	
	Magnetventil 230 V für Ansaugregler	RL5339	15565	0,1	1	194,00	0%	194,00	
	Magnetventil 2/2 W. G1/2" 230 V NO leerlauf	RL5340	15552	0,1	1	220,00	0%	220,00	
	Servicepaket für Mindestdruckventil	RL4630	00780	0,3	1	285,00	0%	285,00	
* - erfordernis weitere Teile ist abhängig vom Serviceplan und Einsatzbedingungen									
14.000	Servicepaket WP1 as for 2.000 h								1.341,00
16.000	Servicepaket WP3 wie bei 8.000 h								1.492,00
18.000	Servicepaket WP2 wie bei 6.000 h								1.341,00
20.000	Servicepaket WP1 wie bei 4.000 h								1.492,00
22.000	Servicepaket WP1 wie bei 2.000 h								1.341,00
24.000	Maintenance kit as for 12.000 h plus: Elestisches Kupplungselement	RL6425	-	0,1	1	43,00	0%	2.754,00 43,00	2.797,00
	Austausch Motorenlager *							auf Anfrage	
	Überholung Verdichterstufe *							auf Anfrage	
* - erfordernis weitere Teile ist abhängig vom Serviceplan und Einsatzbedingungen									

Wir behalten uns jederzeitige Änderungen ohne Vorankündigung vor.

* bitte informieren Sie uns stets über die Seriennummer des Kompressors.

Netto-Preise ab Werk Krefeld, zzgl. ges. Umsatzsteuer

Achtung:

Bitte geben Sie bei Bestellung den Betriebsdruck und die Seriennummer der Maschine an!
Der Austausch einzelner Teile kann abhängig von den Einsatz-, Anwendungs- und Installationsbedingungen zu einem früheren Zeitpunkt erforderlich sein.

Es gelten die BERG-Servicepläne und Garantierichtlinien für BERG-Original-Ersatzteile.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste und deren Anweisungen.