

Ersatzteile und Servicekits BERG wassereigespritzter ölfreier Schraubenkompressor ZWF 85 direktgetrieben mit Verdichter W75D



Erforderlich bei Bh	Erforderliche Teile	Teile-Nr.	Art.-Nr.	Gewicht kg	Anzahl	Preis, per Stück	Rabatt	Netto-Preis	Gesamt-Preis
einmalig	Tiefbett-Ionentauscher neu komplett	RL5543	15544	20	1	1.535,00	0%	1.535,00	2.810,50
	Spezialöl für das Synchrongetriebe Verdichter	RL6823	0	0,85	5	82,00	0%	410,00	
	Leitfähigkeitsmessgerät (Handgerät)	RL5851		0,2	1	163,00	0%	163,00	
	Vakuummanometer digital, druckfest für Service	RL3362		0,1	1	550,00	0%	550,00	
	Spezialsteckschlüssel für Demontage Magnetventil	RL6215		0,3	1	92,50	0%	92,50	
	Lebensmittelfett für Servicearbeiten am Ansaugventil und Mindestdruckventil (nicht für Motorlager)	RL5307	07408	0,4	1	60,00	0%	60,00	
2.000	Kühlluftfilter für Schalldämmhaube	RL5193	15545	0,1	1	11,60	0%	11,60	1.362,86
	Regeneration Ionentauscher (wenn erforderlich)	RL5565	15547	0	1	250,00	0%	250,00	
	Ansaug-Luftfilterelement Primär-Stufe	RL5148	15567	0,6	1	120,00	0%	120,00	
	Ansaug-Luftfilterelement Sekundär-Stufe	RL5149	15568	0,4	1	85,00	0%	85,00	
	Spezialfett für PM-Motor-Lager, 290 g ****	RL5209	15569	290gr	0,334	90,00	0%	30,06	
	Wasserfilterelement 19 1/2"	RL4853	07035	0,2	4	140,00	0%	560,00	
	Dichtung für Wasserfilterflansch	RL5194	15550	0,05	1	58,00	0%	58,00	
	Wartungskit für Magnetventil Wassermanagement	RL5860	17467	0,01	4	37,00	0%	148,00	
	Rückschlagventil 1/4" mini	RL5192	16493	0,01	5	14,00	0 %	70,00	
	Ersatzteilfilter für Druckminderer Einspeisg (bis Baujahr 03/2017)	RL5729	16392	0,01	1	16,00	0%	16,00	
	Ersatzteilfilter für Druckminderer Einspeisung (außen) (ab Baujahr 04/2017)	RL6839		0,1	1	21,00	0%	alternativ	
Filter für Schaltschrankbelüftung	RL5327	15551	0,05	2	7,10	0%	14,20		
4.000	Servicepaket WP1 wie bei 2.000 h							1.362,86	1.502,86
	Rückflussverhinderer 1/2"	RL4404	07043	0,1	1	140,00	0%	140,00	
6.000	Servicepaket WP1 wie bei 2.000 h plus							1.362,86	1.362,86
	Satz Steckverbinder und Wassereinspritzschläuche	RL6972		2	1	394,00	0%	bei Bedarf	
8.000	Servicepaket WP1 wie bei 4.000 h							1.502,86	1.502,86
10.000	Servicepaket WP1 wie bei 2.000 h								1.362,86
12.000	Servicepaket WP1 wie bei 6.000 h plus:							1.362,86	2.671,86
	Rückflussverhinderer 1/2"	RL4404	07043	0,1	1	140,00	0%	140,00	
	Elastisches Kupplungselement	RL5343	15553	0,1	1	208,00	0%	bei Bedarf	
	Servicepaket Ansaugregler	RL5336	15554	0,2	1	150,00	0%	150,00	
	Servicepaket Stellzylinder Ansaugregler	RL5337	15563	0,2	1	81,00	0%	81,00	
	Servicepaket Entlastungsventil vom Steuerblock	RL5338	15564	0,1	1	290,00	0%	290,00	
	Magnetventil 230 V für Ansaugregler	RL5339	15565	0,1	1	180,00	0%	180,00	
	Magnetventil 2/2 W. G1/2" 230 V NO leerlauf	RL5340	15552	0,1	1	204,00	0%	204,00	
Servicepaket für Mindestdruckventil	RL4630	00780	0,3	1	264,00	0%	264,00		
erfordernis weitere Teile ist abhängig vom Serviceplan und Einsatzbedingungen									
14.000	Servicepaket WP1 as for 2.000 h								1.362,86
16.000	Servicepaket WP3 wie bei 8.000 h								1.502,86
18.000	Servicepaket WP2 wie bei 6.000 h								1.362,86
20.000	Servicepaket WP1 wie bei 4.000 h								1.502,86
22.000	Servicepaket WP1 wie bei 2.000 h								1.362,86
24.000	Maintenance kit as for 12.000 h plus:							2.671,86	2.879,86
	Elastisches Kupplungselement	RL5343	15553	0,1	1	208,00	0%	208,00	
	Austausch Motorenlager *							auf Anfrage	
	Überholung Verdichterstufe *							auf Anfrage	
erfordernis weitere Teile ist abhängig vom Serviceplan und Einsatzbedingungen									

Wir behalten uns jederzeitige Änderungen ohne Vorankündigung vor.

* bitte informieren Sie uns stets über die Seriennummer des Kompressors.

Netto-Preise ab Werk Düsseldorf, zzgl. ges. Umsatzsteuer.

Achtung:

Bitte geben Sie bei Bestellung den Betriebsdruck und die Seriennummer der Maschine an!

Der Austausch einzelner Teile kann abhängig von den Einsatz-, Anwendungs- und Installationsbedingungen zu einem früheren Zeitpunkt erforderlich sein.

Es gelten die BERG-Servicepläne und Garantierichtlinien für BERG-Original-Ersatzteile.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste und deren Anweisungen.